



Прокуратура Российской Федерации

**Прокуратура
Чукотского автономного округа**

**Анадырская
межрайонная прокуратура**

ул. Отке, 46, г. Анадырь,
Чукотский автономный округ, 689000

06.04.2018 № 16-453В-2018

Директору

Государственного автономного обще-
образовательного учреждения Чукот-
ского автономного округа «Чукотский
окружной профильный лицей»

Самыгиной В.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений зако-
на о пожарной безопасности

Анадырской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан.

В соответствии с абзацем 2 части 2 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон «О пожарной безопасности») руководители организации обязаны, в частности, соблюдать требования пожарной безопасности.

Во исполнение требований Закона «О пожарной безопасности» постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 №390 утверждены Правила противопожарного режима в РФ (далее – Правила противопожарного режима в РФ).

Настоящей проверкой установлено, что ГАОУ Чукотского АО «Чукотский окружной профильный лицей» не выполнены обязательные требования в области пожарной безопасности.

Так, согласно п. 42 (в) Правил противопожарного режима в РФ запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

Между тем, в зданиях ГАОУ Чукотского АО «Чукотский окружной профильный лицей» по ул. Беринга д. 1, Беринга д. 3, Беринга д. 5, Беринга д. 7 допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

Пунктом 23 Правил противопожарного режима в РФ на объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

Проверкой установлено, что в нарушение требований законодательства в здании по адресу ул. Беринга д. 3 допускается использование чердачного помещения, для хранения оборудования, мебели и других предметов, кроме то-

го техническое помещение, расположенное на чердаке указанного здания используется как мастерская и комната отдыха для рабочих.

Пунктами 468 и 478 Правил противопожарного режима в РФ установлено, что в общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей, руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

Вместе с тем, чердачные помещения зданий, расположенных по адресу л. Беринга д.1, Беринга д.3, Беринга д.5, Беринга д.7 огнетушителями не обеспечены.

Пунктом 35 Правил противопожарного режима в РФ установлено, что запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В нарушении указанных требований, на дверях эвакуационного выхода в здании ГАОУ Чукотского АО «Чукотский окружной профильный лицей» по ул. Беринга д. 7 запоры не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Согласно п. 37 Правил противопожарного режима в РФ руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.

Между тем, руководитель организации не обеспечил исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей в зданиях ГАОУ Чукотского АО «Чукотский окружной профильный лицей» по ул. Беринга д. 1, Беринга д. 3, Беринга д. 5, Беринга д. 7.

Пунктом 61 Правил противопожарного режима в РФ предусмотрено, что руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

Частью 1 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрено, что системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Однако, директор ГАОУ Чукотского АО «Чукотский окружной профильный лицей» не обеспечил исправное состояние системы противопожарной защиты в здании по ул. Беринга д. 5, так как в ходе проверки система оповещения о пожаре не функционировала должным образом.

Пунктом 7 Правил противопожарного режима в РФ установлено, что в здании или сооружении, в котором может одновременно находиться 50 и более

человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.

Требования к планам эвакуации приведены в ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля", утвержденном Приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 260-ст, согласно п. 4.5.1. которого Планы эвакуации разрабатываются организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении вывешиваются на видных местах в соответствии с местом расположения, указанным на плане.

В нарушение указанных требований, планы эвакуации ГАОУ Чукотского АО «Чукотский окружной профильный лицей» воспроизведены не в фотолюминесцентном исполнении.

Бездействие должностных лиц ГАОУ Чукотского АО «Чукотский окружной профильный лицей», выразившееся в непринятии мер по соблюдению пожарной безопасности ставит под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних, посещающих указанное учреждение.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению нарушений закона и недопущению их впредь.

2. Представление подлежит рассмотрению с обязательным участием прокурора. О времени и месте рассмотрения представления известить Анадырского межрайонного прокурора.

3. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушение закона.

4. О результатах рассмотрения представления в месячный срок в письменной форме сообщить Анадырскому межрайонному прокурору.

Анадырский межрайонный прокурор



С.Г. Трофимов



Прокуратура Российской Федерации

Прокуратура
Чукотского автономного округа

Анадырская
межрайонная прокуратура

ул. Отке, 46, г. Анадырь,
Чукотский автономный округ, 689000

06.04.2018 № 16-453в-2018

Директору
Государственного автономного обще-
образовательного учреждения Чукот-
ского автономного округа «Чукотский
окружной профильный лицей»

Самыгиной В.В.

Руководствуясь ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ уведомляю Вас, что в рамках про-
ведения проверки исполнения требований законодательства о пожарной без-
опасности по поручению прокуратуры Чукотского автономного округа от
27.03.2018 № 7/4-20-2092-2018 в Ваших действиях выявлены признаки админи-
стративного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

В связи с чем, Вам необходимо явиться 09 апреля 2018 года в 11:00 часов
в Анадырскую межрайонную прокуратуру по адресу: Чукотский АО, г. Ана-
дырь, ул. Отке, д. 46, для составления в отношении Вас постановления о воз-
буждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП
РФ.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

В силу статьи 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации» требование прокурора подлежит безусловному исполнению. Неиспол-
нение требований прокурора в установленный срок влечет за собой админи-
стративную ответственность по статье 17.7 КоАП РФ.

Анадырский межрайонный прокурор
старший советник юстиции

С.Г. Трофимов

Получено 06.04.18. В.В. Самыгина